

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hoá

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội;
Căn cứ nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế Thái Nguyên có kế hoạch Thay thế phụ tùng, sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô Hyundai Starex 20A-004.34; xe Ford Everest 20A-002.15; Hyundai Starex 20A-005.52 và xe Mitsubisshi 20A-005.73 của Trung tâm Y tế Thái Nguyên.

Vậy kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá hàng hóa. (Có danh mục chi tiết kèm theo)

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu của đơn vị, nguồn ngân sách nhà nước
- Thời gian nhận bản giá chào: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025 đến 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2025.

- Địa chỉ nhận bản giá chào: Đ/c Dương Thị Thu Hồng - Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế Thái Nguyên - Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

- Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm Y tế Thái Nguyên - Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Với nội dung như trên, Trung tâm Y tế Thái Nguyên xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h);
- Lưu VT; TCHC,

**BÊN MỜI THẦU
GIÁM ĐỐC**



Hà Đức Trịnh

Phụ lục 01 kèm theo thư mời gửi báo giá ngày 25/9/2025

1. Xe Hyundai Starex 20A-004.34

STT	Nội dung sửa chữa, thay thế	ĐVT	SL	Ghi chú
1.	Dầu máy	Lít	4	
2.	Dầu cầu	Lít	3	
3.	Dầu số	Lít	3	
4.	Dầu phanh	Hộp	2	
5.	Dầu trợ lực	Hộp	1	
6.	Dung dịch xúc rửa hệ thống nhiên liệu	Hộp	1	
7.	Dung dịch bảo trì động cơ	Hộp	1	
8.	Nước làm mát	Lít	6	
9.	Lọc dầu	Cái	1	
10.	Lọc gió động cơ	Cái	1	
11.	Lọc gió điều hoà	Cái	1	
12.	Lọc xăng	Cái	1	
13.	Rô tuyền cân bằng trước	Đôi	1	
14.	Bộ chụp bụi phanh trước	Bộ	1	
15.	Cao su giằng cầu sau	Cái	2	
16.	Bát bèo	Cái	2	
17.	Bánh xe cằng cứu thương	Cái	4	
18.	Giá đỡ cằng	Cái	1	
19.	Hệ thống điều hòa	Lần	1	
20.	Kim phun, ỏ ga	Lần	1	
21.	Phanh 4 bánh	Lần	1	
22.	Công thay thế, xử lý, căn chỉnh cằng cứu thương	Lần	1	

4. Xe Ford Everest 20A-002.15

STT	Nội dung sửa chữa, thay thế	DVT	SL	Ghi chú
1.	Dầu hộp số chính	Lít	9	
2.	Dầu cầu trước + sau	Lít	5	
3.	Dầu máy	Lít	8	
4.	Dầu hộp số phụ	Lít	3	
5.	Nước làm mát	Lít	6	
6.	Dung dịch xúc rửa hệ thống nhiên liệu	Hộp	1	
7.	Dầu phanh	Hộp	2	
8.	Lọc gió động cơ	Cái	1	
9.	Lọc gió điều hòa	Cái	1	
10.	Lọc dầu máy	Cái	1	
11.	Lọc dầu hộp số	Cái	1	
12.	Ắc quy	Cái	1	
13.	Bộ chụp bụi phanh trước	Bộ	1	
14.	Rô tuyn cân bằng trước	Đôi	1	
15.	Kim phun, ỏ ga	Lần	1	
16.	Phanh 4 bánh	Lần	1	
17.	Công thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa	Lần	1	

2. Xe ô tô Hyundai Starex 20A – 005.52

STT	Nội dung sửa chữa, thay thế	DVT	SL	Ghi chú
1.	Dầu máy	Lít	4	
2.	Dầu phanh	Hộp	2	
3.	Dầu trợ lực	Hộp	1	
4.	Dung dịch xúc rửa hệ thống nhiên liệu	Hộp	1	
5.	Nước làm mát	Lít	6	
6.	Dung dịch bảo trì động cơ	Hộp	1	
7.	Lọc dầu	Cái	1	
8.	Lọc gió động cơ	Cái	1	
9.	Lọc gió điều hoà	Cái	1	
10.	Bi may ơ trước	Vòng	2	
11.	Phanh 4 bánh	Lần	1	

12.	Hệ thống tuần hoàn khí xả	Lần	1	
13.	Kim phun	Lần	1	
14.	Công thay thế vật tư	Lần	1	

3. Xe Mitsubishi Triton 20A-005.73

ST T	Nội dung sửa chữa, thay thế	ĐVT	SL	Ghi chú
1.	Dầu máy	Lít	7.5	Bản, độ nhớt kém
2.	Dầu hộp số chính	Lít	9	Bản
3.	Dầu trợ lực	Hộp	1	Bản
4.	Nước làm mát	Lít	6	Bản, cạn
5.	Nước rửa kính	Can	1	Bản
6.	Dầu phanh	Hộp	2	Bản
7.	Dung dịch xúc rửa hệ thống nhiên liệu	Hộp	1	Dùng để làm sạch
8.	Lọc dầu	Cái	1	Tắc, bản
9.	Lọc nhiên liệu	Cái	1	Tắc, bản
10.	Lọc gió động cơ	Cái	1	Tắc, bản
11.	Lọc gió điều hoà	Cái	1	Tắc, bản
12.	Bi máy phát	Vòng	2	Kêu
13.	Ắc quy	Cái	1	Không tích điện
14.	Rơ le quạt gió điều hoà	Cái	1	Cháy
15.	Rô tuyn đứng trên	Đôi	1	Kêu, rơ
16.	Cao su cảng A to	Cái	2	Mòn, vỡ,
17.	Phanh 4 bánh	Lần	1	Bản, khô mỡ
18.	Máy đề, máy phát	Lần	1	Bản, khô mỡ
19.	Công thay thế, sửa chữa, căn chỉnh	Lần	1	