

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM Y TẾ
THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTYT-KDVTTBYT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa thiết bị y tế

Hiện nay Trung tâm Y tế Thái Nguyên đang có nhu cầu kiểm tra tình trạng một số thiết bị y tế đang báo hỏng, không sử dụng được. Rất mong được quý công ty đến kiểm tra tình trạng, cùng tìm cách khắc phục để nhanh chóng đưa trang thiết bị vào sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị.

- Danh mục thiết bị cần kiểm tra: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 08/9/2025 đến hết ngày 10/9/2025.
- Địa chỉ: Trung tâm Y tế Thái Nguyên - Tổ 22, phường Phan Đình Phụng, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại liên hệ: Ks Toàn - 0326.132.678

Trung tâm Y tế Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KDVTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Hà Đức Trịnh

PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ CẦN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG

(Theo Công văn số /TTYT-KDVTTBYT ngày tháng năm 2025
của Trung tâm Y tế Thái Nguyên)

STT	Thông tin máy	Lỗi hỏng hóc
1	Máy hút dịch 2 bình có xe đẩy Model: SU-305; Số máy: 1305151; Hãng sản xuất: GEMMY; Sản xuất tại: Đài Loan	- Máy không có lực hút, không sử dụng được.
2	Monitor theo dõi BN Model: BSM-2301K; Số máy: 33804; Hãng sản xuất: Nihon kohden Sản xuất tại: Nhật Bản	- Máy báo tín hiệu NIBP vượt ngưỡng, không thể tiến hành đo.
3	Ghế nha khoa Model: ST-D307; Số máy: 3072012158; Hãng sản xuất: Suntem Sản xuất tại: Trung Quốc	- Tay khoan nhanh chốt bấm bị kẹt, rít. - Dây xịt hơi nước bị đứt
4	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: BT-4500; số máy: 70174121 ; Hãng sản xuất: Biotechnica Instruments S.p.A; Sản xuất tại: Italy	- Khay quay lệch lọ hóa chất. Khay hóa chất không tìm được vị trí ban đầu. Kim tay hút R1 R2 bị gãy.
5	Máy theo dõi bệnh nhân Model: PMS8000D; số máy: E7211215118 Hãng sản xuất: Fazzini; Sản xuất tại: Trung Quốc	- Máy báo tín hiệu NIBP vượt ngưỡng, không thể tiến hành đo.
6	Máy điện phân điều trị 2 kênh Model: JONOGAMMA 2; số máy: J2051106; Hãng sản xuất: Tecnolaser S.R.L; Sản xuất tại: ITALIA	- Kênh điện phân đều hiện tượng: Đèn báo điện áp đầu ra không sáng, đồng hồ đo ampe kế không đo được tín hiệu, điện cực ra không hoạt động, không sử dụng được.